

« تاسست فی ۳ دیسمبرسنة ۱۹۲۰ » ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبرستة ۱۹۲۲

- GEGSEDI---

﴿ النشرة الاولى للسنة السادسة ﴾

۷۱ محاضرة

﴿ ميـــنا. ليڤر بول ﴾

﴿ لحضرة محمود افندي على ﴾

« القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه » في ٧٠ نوفيرسنة ٧٥٥

الجمعية ليست مسؤلة عما حاء بهذه الصحائف من البيان والأكراء

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يرسل للجمعية

بجب ان یکتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شینی) و پرسل برسمها صندوق البرید رقم ۷۵۱ بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000431-ESE

00426508

ميناء ليفربول طفرة محود افندي على « الحاضرة الشائة »


تكامت فى مقالى الاول عن حالة الميناء منذ انشائها وعن تطوراتها وكيف وصلت بهمة العاملين فيها الى قمة المجد، فبيناً كان صافى حولة السفن التى كانت بمخر نهر المرزى من نحو ماية سنة لا توازى ثلاثة ملايين من الاطنان صارت فى سنة ١٩٢٥ المنتهية بشهر بوليه الماضى اكثر من ٣٩ مايونا وصار دخل الميناء من الضرائب المفروضة على البضائع والسةن بنوف عن اربعة مايون ومائتى الف جنيه.

وكى تقدروا فداحة هذه الارقام اذكر لكم ان حمولة السفن التى دخلت وخرجت من جميع موانى القطر المصرى لم تتعدى الثلاثين مايونا من الاطنان -

رغم كل هذا لم تفف حركة التقدم عند هدذا الحد أو من باب أولى يجب ان يقال ان القائمين بالامر لم يتركوا ميناهم تقع في هدذا الجمود أو تستسلم لداء الغرور فشرعوا في وضع مشروعات مستجدة وتعديلات هامة أسردها لحضراتكم بامجاز في هذا المقال .

القيت الحساضرة الاولى فى ١٦ مارسسنة ١٩٢٥ ونشرت بالمجلد الخامس صفحة ١٦٩

« مشروع سلسلة حياض جلادستون »




اعتمدت هذه المشروعات فعلا حوالى سنة ١٩٠٧ ولكن لم ببدأ فيها إلا حوالى سنة ١٩٠٠ حيث حتمت الحركة التجارية ذلك . ولم تكن الحركة التجارية وحدها العامل فى ذلك بل كان لزيادة احجام السفن تأثير يذكر، ولو أن اللوستانيا والمورتانيا كانتا اكبر اللسفن وقتئذ الا أن الظواهر كانت تدل على ان الشركات جادة فى زياده احجام سفنها ومع ان بحاراة الشركات في هذه النظرية وعمل الارصفة ذات العمق الكبري الذي يقي محاجة تلك السفن الكبري المن أشد الاخطار على مالية الموانى المختلفة الا أن المزاحة حتمت عدم الجمود وسار القوم فى تنفيذ مشروعهم الذي قدرت تكاليفه قبل الحرب باكثر من ثلاثة ملابين من الجنبهات وبعد الحرب عا ينوف عن الستة ملابين

.مشتملات المشروع :

- 1) حوض للعمرة.
- ب) سلسلة حياض مائية .
- هو يس بين السلسلة والنهر وآخر بينها وبين السلسلة المجاورة
 خازن على الارصفة .
 - ع عارل على الأره

حوض العمرة :

هذا الحوض اكبر حوض للعمرة تمّ للان وكانت الفكرة نرمى الى جعله صالحا للاستعمال كحوض للعمرة وكحوض مائى وقت



اللزوم لتدخله السفن الكبرى التي لل نسعها الحياض الفديمة للشحن والتفريغ ، وقد نفذت فعلا هذه الفكرة وعملت المتصميات اللازمة للساح بذلك اي انه رُوعي في الحيطان الجانبية ان تكون عموديه بقدر الامكان ثم أقيمت مخازن ذات طابق واحد من الجهة البحرية للحوض طولها . . ، قدم وعرضها . . ، قدم وركبت الالات الرافعة اللازمة الممليات الشحن والتفريغ وعددها اربعة تشتغل بالكهرباء وقوة الرفع ، ٣ قنطار انجليزي لكل.

اما ابعاد الحوض فمبينه بعد :

طولة . ١٠٥ قدم وعرضه من اسفل ١٤١ قدم ومن أعلى لـ ١٥٥ قدم أما عمقه فوق العتب فيبلغ ٤٦ قدم فى اعلى فيضان وفى الفضان المعتاد ببلغ ذلك العمق ٣٥ قدم هـذا وعرض المدخل للحوض ٢١٠ قدم .

لما لم تكن النية متجهة الى تتمم كل المشروع دفعة واحدة رؤى عمل مدخل مؤقت يوصل الحوض بالنهر الى ان يتم بناء الحياض المائية ، فاهوستها حيث مجمل وقتئن مدخل الحوض من داخل السلسلة .

وللحوض قيسون منزلق لقفله إما لحفظ المياه داخله فى حالة وجود سفينة للشحن والتقريغ أو لمنع دخول المياه للمحوض عند استعماله لعمرة السفن .

وقد بنى لهذا القيسون دهايز مخصوص يصير ادخاله فيه عند فتح الحوض .

ولو أن امجاد قيسون بهذا الشكل اوفر بكثير من عمليات البوابات المعتادة لما تحتاجه الاخيرة من زيادة في طول ألحوض الا أن الدهاليز يحتاج الى مساعدة اضافية لا تمكن الاستفادة بها كما أن تكاليف بناه ليست قليلة لذا أرى ان القيسونات العوامة الوفر ما يمكن عملالففل حياض العمرة لائها لا تحتاج الى شبر واحد اضافى الو يمكن وضعها في اى محل بل واستعمالها في مواقع اخرى .

قلت في أحدى محاضراتي السابقة أن النظرية الحديثة في تصميم حيطان حياض الممرة أن تكون عمودية تقريباً لوجود بسطتين أو ثلاثة على الاكثر لترتكز عليها الدقارات ولما كان هذا الحوض مطلوب لان يؤدى مأمورية حوض مائي ايضا تحتم أذن أن تقل بقدر الأمكان البسطات المنورة عنها .

وبرى من قطاع الحوض المبين (بالشكل بمرة ٢) ان مجارى التصفية في الحوانب وذلك حسب النظرية الحديثة وتصب هـذه الجماري في المصفى العموى وهندا الفت نظر حضراتكم الى ان هذه لم توجد إلا للتصفية النهائية لان الكية الكبرى لمحتوى الحوض تصفى مباشرة في البئر العموى المركب عليه الظلمبات.

هذا وَالْجَرَى الْبَحْرَى للتَصْفَيةُ عَرَّ الْمَالِحَةِ الْجَنْوِبِيةِ المُركِبَةُ فَيَهَا الطَّلْمَاتُ وَقَدْ رُوعَى فِي هَذَيْنُ الطَّلْمَاتُ وَقَدْ رُوعَى فِي هَذَيْنُ الطَّلْمِ الطَّلْمِينُ الْمَكَانُ استَفْعَالُمُ الْمُحْمَدُ اللَّهِ الْمُحْمَدُ اللَّهِ الْمُحْمَدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُولِي الللّهُ اللللْمُولِلْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ


متسوبة في حالة استعماله كحوض مائي

وسمة البئر العمومي٥٧ره٧٧قدم في الطول × ٢٠ قدم في العرض × ٢٥ قدم في الارتفاع أما البريخين فبحجم ٥ر٨ قدم في العرض × ٥و٧، قدم في الارتفاع

للحوض خمس طلمبات قطر ماسورة صرفها ١٥ بوصه واكل طلمبة ماكينة ديرل ذات الاربع سلندرات العموديه وقوتها ١٠٠٠ حصان فيكون مجموع قوة ماكينات الحطه ٥٠٠٠ حصان ومطلوب من الطلمبات ان تصفي محتوى الحوض وقدره نحو ٢٠٠٠٠٠ طن من الطلمبات و الصف وقد عمل ترتيب اضافي لطلمبتين من الخمسة إذ وضع اكل (بالف) قطر ٥٤ بوصة يفتح ويقفل بالضغط المائي الحيث عكن استعمال هاتين الطلمبتين في حالة الرغبة في زيادة المنسكب داخل الحوض .

و بوجد خلاف هذه الطلمبات الكبرى طلمبات صغيرة اضافية للاعمال الثانوية مثل نزح مياه التصافى او نزح غرفة الطلمبات نفسها الخ ثم الحوض وصار تشغيله في وليه سنة ١٩١٣ حيث فتحه رسميا حلالة ملك بريطانيا باحتفال شائق.

سلسلة الحياض المائية واهوستها:



الجياض المائية بهو يسيها .

سبق ان قلنا ان نظرية الحياض المائية لا يعمل بها الاحيث يوجد المد والحزر بفرق محسوس بتهما ولما كان ذلك الفرق في نهر المرزى يفوق الثلاثين قدما تحتم ايجاد الله الحياض.

وقد كانت النظرية فى تصميم اهوسة الحياض انها تسمح للسةن الكبرى وحمى المتوسطة الحجم منها بالمرور الا فى اوقات الفيضانات المرتفعة او المتوسطة ولكن ذلك تغيير فى تصديم الهويس الخارجي الموصل بين التهر والساسلة اذ جمل منسوب العتب محيث يسمح اللسفن التى غاطسها ٢٨ قدما بالمرور فى مدد التحاريق المعتادة وهذه جرأة عظيمة لما فيها من التكاليف المكثيرة.

حقيقة ان من سنظر الى ابعاد ذلك الهو بس تمتريه الدهشة إذ انه لا بفدى ارصفة لا تكثر اطوالها عن نحو ﴿ ٤ كيلومترات واكن الهو بس لم يعمل لهذا الفرض فقط بل روعى فيه تغذية ما يستجد من الحياض فى المستقبل من الجهة البحرية وكذلك بمكين السفن الكبرى التى لا يمكنها فى الاحوال العادية الدخول والخروح من الاهوسة الحالية من الوصول الى سلاسل الجياض القبلية التى تم المناها بهده السلسلة المستجدة بواسطة الهو بس الداخلي .

لقد روعی لهذه السلسلة من الحیاض ان یکون بها العمق الکافی من المیاه حتی فی اسوأ الفیضانات للت کن من فتح الهو یس بدون موازنة للسفن الکیری بدون ضرر اما قاع الحیاض فجمل محیث

يسمح بوجود ٤٢ قدم من المياه فى السلسلة فى أوطى فيضانه وعلى ذلك يكون ارتفاع الحيطان من قاع الحوض الى قمة الرصيف٣٣قدماً


« طريقة تنفيذ العمل »


في الاهوسة :

لقد تم في الهويس الداخلي عند ذهابي للفربول ولكن بما انه في اليابسة فقد كان العمل فيه مجفر خنادق الحيطان ثم صب هذه الخرسانة و بعد تمامها ازيلت الاتربة التي بين الحائطين و نبي الفرش. والاعتاب

اما الحمويس الخارجي فجزء من حوائطه بني في اليابسة والجزء الاخر عملت له خزانات مركبة من كرات من صلب اقيمت داخلها الحائط المطلوبة وقد صار البدء في هذا الحمويس من الجهة الداخلية فتمت حيطانه وفرشه في اليابسة وعند الوصول الى النهر بدىء في اقامة الخزان بدق كرات الصلب واحدة بعد الاخرى و يصيير تعشيق كل كرة في سابقتها قبل الدق الذي تم بواسطة مدق بخارى مستديم الحركة بعمل نحو ستين دقة في الدقيقة

وكلما صار تركيب جزء حائطى الخزان توضع بينهما التصلبات الضرورية حسب التصمم ثم يعمل حاجز وقتى عرضى بين الحائطين من نفس الكرات الصلبية حتى يمكن نزح المياه واقامة الحائط أماهذه الكرات الصلب بشكل آ وحجمها ف١ بوصة في ١٥ بوصة وطوطا





. ٣٠ قدم يدق منها ٢٨ قدم في الارض ولو أن اكبر فرق توازن في المياه دون احتساب الامواج من ٣٠ الى ٣٥ قدنم الا أن تصميم الخزان عمل على فرق توازن ٥٠ قدم .


اما التصليبات فتوضع من اعلى الى منسوب المياه وكاما تم نزح جزء من المياه توضع التصليبات الاخرى تدريجيا لغاية القاع كذلك وضمت خوازيق من خشب بالوسط كى تساعد الخزان على حمل ما يوضع عليه من الالات الرافعة وعربات السكك الحديدية التي تحمل مواد المعل

ولماكان الخزان في منطقة مكشوفة نقد رؤى تقويته برمى الطينة اللزجه المستخرجه من تطهير الحياض خارج حائطي الخزان وقدكان لهذه تأثير حسرف في منع كثرة الرشح التي كانت تجمع في نقط مخصوصة لرفعها بالطلمبات

وكاما أقم جزء من الحائط نزال التصلبات العرضية التي تعترض الحائط بعد وضع تصليبات أخرى مرتكزة على الحائط نفسها الما الحوازيق التي كانت بالوسط فلم يوجد مناص من تركها بالحرسانة نهائيا لم تعط هذه المشروعات بالمقاولة بل كانت تنفذ بمعرفة هندسة الميناء التي اشترت كل الآلات الحديثة اللازمة لمثل هذا المشروع العظم وكان لديها من آلات خلط الحرسانة ستة ثلاثة صفيرة كانت العظم وكان لديها من آلات خلط الحرسانة عنها فها بعد

كانت تستحضر الخرسانة ممزوجة بالرمن مل جزيرة تبعد محو. ٧





ميلا عن لفربول وكانت تكلفهم هذه العملية تسعة شانات وعشرة بنس للطن الواحد تسليم العمل وكان الرمل فى هذه الخرسانة بنسبة بسبة المالى ٤٤ فى المانة واستعملت هذه الخرسانة فى الاشفال العادية اما الحرسانة الدقيقة فجىء لها بمواد اخرى وكانت آلات الخلط تعمل فى اليوم (ثمانية ساعات شغل) نحو ٤٢ ياردة مكمبة من الخرسانة

لقد استعمل الاسمنت البطىء الذى يشك نهائيا ﴿ ٣ ساعات الله في الماء فاستعمل السمنت سريع الشك اذ كان يشك في نصف ساعة وكانت الخلطة بنسبة واحد لنمانية في الاعمال العادية وواحد لستة في اعمال حجارى الاهوسة واعتاجا وواحد لاربعة في الاعمال الدقيةة جداً .

اما الخلطة فكانت تعمل مجوار مخازن الاسمنت اذ يؤتى بعربات الخرسانة الواردة من الخارج كما هى وتوضع لكل عربة مطلوبها من الاسمنت ثم مجر القطركما هو الى محل العمل فتشتغل آلتين رافعتين لكل آلة خلط اذ ترفع عربة السكة فتفرغها فى الاكة وتم الخلط بالماء مباشرة ثم تصب الخرسانة فى مزاريق مصفحة من الداخل فى المحل المطلوبة فيسه .

وقد عملت تجارب على بعض كتل خرسانية ١٢ بوصة مر بعة وكانت النتيجة كالاني.

هذا والتجارب مستمرة بدون انقطاع




رقم ١: حياض جلادستون (العمل في الحائط)

قـــو"ة الكسر


The second section is a second					
	القوة للبوصة المربعة	اقل قوة للبوصة	اقصى قوة		
	يعك ، ٥ يوم	المربعة بعل ٢٨ يوم	للبوصةالمربعة		
خاط ۱:۲	11,77	1117	10.4		
	7117	1714	19.8		
	7077	1791	71.0		
	7077	117.	, 1074		
	7447	" YEAN	. ٣٠٠١		
خلط ۱:۸.	1 \$ 1.4	717	1178		
	1240	1744	144.		

فاتنى ان اذكر لحضراتكم انه من آن لاخر صار وضع احجار مختلفة الاحجام فى وسط الخرسانة وقدرت كيتها بحو ٢٠٠٠ من حجم الحرسانة الموجردة بالحائط وذلك للوفر من من جهة ولربط الوصلات من جهة أخرى (انظر شكل ٢ و ٨ صفحة ١ أطلس) وقد روعى فى التصميم هذه الحيطان نظرية حيطان حياض الممرة اما عتب الفرش الداخلى فلم يصمم كانه عقد مقلوب خوفاً من عظم الضغط على الحائطين المتين سيكونان بصفة كتفين في هذه الحالة بل صار تنفيذه كانه عتب مسلح ممتد بين الحائطين الجانبتين ومركز عليمما هذا ولم يسمح لمياه الرشح السفلى بمنافذ فى العتب والفرش كما عليمما هذا ولم يسمح لمياه الرشح السفلى بمنافذ فى العتب والفرش كما




يحصل احياناً ولكن سدت منافذها وعمـــل حساب ضعطها على الفرش ولذلك ترون حضراتكم حجم العتب ضخماً جداً رغم التسليح الكثير الموجود به وقد كان هذا التسليح من قضبان السكة الحديد. وقد صار صنع البوابات في محلاتها اذ جيء بالقطع وركبت

وهى من صاب ومصممة على احدث الطرق بان جمل لها اقسام عوامة و يصير تشفيلها بواسطة ذراع مركب فى مركز الضغط وذلك بدل عمية السلامل العقيمة .



رقم ٢ : هوبسحلادستون (نركيب البوابات في موقعها)



رقم ٣ . هو بس جلاستون (تسليح العتب الداخلي)

ومن ابدع الاعمال الهندسية ان يفطن المهندس الى كل ماعساه محصل من الضرر لتلاشيه ولو بطرق جريئة كما حصل فى عتب الهويس ومن امثال بعد النظر ما حصل فى حيطان الهويس اف وضعت مواسير قطر ٣٠ سنتي على ابعاد معلومة حتى تصرف ماعسى دان محصر فى اسقف برابخ الموازنة من الهواء الذى يشداحيا ألدرجة الربا يتسدب عنها انفحار فى الحائط

انياً - طريقة العمل في حاض الماسلة

كان العمل فى حيطان الحياض كله على الناشف وابتدىء فيهاا من جهة الاهوسة بحفر الحدق بواسطة العمال وكان نائج الحفر برفح بواسطة آلات رافعة نم عمات التصايبات والمخشببات اللازمة لعمل



رقم ٤ : ﴿ وَيُسِ جَلَادُسْتُونَ ﴿ الْحَالَظُ الْخَارِجِي بِرَاخِ المُوارِنَةُ ﴾،

الحافظ من الحرسامة المتنادة الركبة من واحدة المانية وثم توجد مياه رشح كنيرةً وأكن ما وجد منها جمع تؤعمات لها فناية لصرابها داخل الساحة المائية للحياض




رقم ٥ : جياض جلاحتون (الحفر فى الحياض)

صار البدء في الوقت نفسه في حفر منطقة الحياض من جهة الاهوسة أيضاً واستعمل في ذلك آلات للحفر على اليا بس ذات الجردل والذراع وكان عددها اربعة وسعة الجردل في بعضها ٧ ياردة وفي الاجرى ٢/٧ ٧ ياردة مكعبة ولكن الماكانت سعة عربات نال نامج الحفر ثلاثة ياردات مكعبة وخمسة فكان بجدر ان تكون سعة الجرادل اكبر مما هي حتى تكون ارفر في العمل.

بعد أن تملاً العربات تجرها القاطرات على منحدرات عملت وقت الحفر الى أن تصل بها الى منطفة فى الهو يس الداخلي جهزت لتفرغ فيها هذه العربات اخمالها فى صنادل فتخرج بها لتفريفها فى بقاء مخصوصة .

وقد كانت عملية نقل مواد الحفر بالصنادل مسببة لعلوا أعان الحفر ومن باب العلم بالشيء حصرت جميع التكاليف من عمال وهم وخلافه في العملية جميعها لمدة اربعة شهور فوجدت ان تكاليف الياردة المحمية كانت شلنا و ١٨ بنس في الحقر وشلنا إ ٣ بنس في النقل أي اثنين شان و ٢٣ بنس في المجموع وذلك دون احتساب اجر الموظفين وهرش المدة ولا اظن ان تستمر عملية الحفر على اليابس الحاليات المناه بالساسلة وتكالة الى النهاية بل ينتظر عند سنوح الفرصة ادخال المياه بالساسلة وتكالة عملية الحفر بواسطة الكراكات وعند ثد ستفل كشرا قيمة التكاليف — همذا وكية الحفر في الساسلة تنوف عن ١٠٥ مديون ياردة مكنية .



محوى المشروع انشاء اربعة محازن احدها وغرضه ١٥٠ قدم على الرصيف القبلي والنين منها على المولص الوسطاني وعرض كل منهما ١٠٠ قدم والرابع على الرصيف البحرى وعرضه ١٠٠ قدم ايضا وكل هذه المحازن ذات ثلاثة طوابق ومن خرسانة مسلحة وقد صممت لحل الاثقال الاتبة نحلاف الاثقال المبينة

۳۰ قنطار انجلیزی للیاردة المربعة للطابق الاول أی نحو ۱۸۳۰ ك ج للمتر المربع

۲۵ قنطار آنجایزی « « للطابق الثانی أی نحو ۱۵۰۸ ك ج للمتر المربع

۲۰ قنطار آنجابزی « « « انْ الت والسطح ۱۲۰۷ ک ج للمتر الربح

وهذه اثفال قاسية فعلا اذالمعتاد جعلها ما بين ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ ك جلمتر المربع على اكثر تقدير على الطابق الاولى وقد كان تصميم المخزن القبلى جرأة كبرى اذ جعل طول العتب الرئيسي ٥٠ قدما وهذا طول لم يعهد من قبل والسبب في ذلك رغبة المدير العام لادارة الميناء في التقليل من الاعمدة لاعطاء احسن التسهيلات لحركه العربات داخل المخزن وقد تمنت في هذه المسائلة رغم ما اظهره الباشمهندس من التبذير العظيم الذي ينتج غن ذلك وقد كانت النتيجة الناصار ارتفاع ذلك العتب الرئيسي ستة اقدام ونصف فلم تفف الحسارة عند حد العمل وتكاليفه بل انقصت من الارتفاع الممكن استعماله للتخزين في كل طابق



رقم ٦ : حياض جلاستون · الخزن القبلي . الكرالرئيسي

ومن باب العلم بالشيء اذكر لكم ان كمية الصلب التي استعملت في التسليح في اعمال الطاق الاول لهذا المحزن قدرت باكثر من ۲۲۲۲ طنوقيمة ۲۲۲۷ جنيه لحسن الحظ به الله المام قبل الده في الجازن الاخرى واقتنع عبل الدارة بضرورة تغير تلك النظرية فقسم عرض كل مجزن وهو ما الا قدم الى ثلاثة اقسام متساوية فقل طول الاعتاب الرئيسية وبالتالى احجامها. وعدري أنه لتلافي التبذير في اعمال الحرسانة بجب أن لا يزد طول المتب عن ١٣٨ إلى ٥٠ قدم مطلقاً (شكل ١٠)، المار صفحة ٢ أطلس .

لم تصرم ادارة الميناء هذه المخازن بلعرضتها المناقصة العامة فيا يختص بتوريد التسليح فاضطرت الشركات المختلفة ان تقدم تصممها التي روجات وقيدل عطاء شركة من منشستر وما عليها الا توريد النسليح فقط وضهان سلامة المخزن مادام التنفيذ الذي تقوم به ادارة الميناء حسب التصميم المقدم من الشركة.

تجدون خضراتكم ان هناك انساع كاف بالخازن اذ يمكن دون أى ضرر أو عطل فن تشحن انواع عر بات النقل سواء كانت للسكك الحديدية أو خلافها لم جواورة ولما كانت البواع التجارة التى تدخل الفريول معنوعة فهذا المانساع ضرورى جداً لسمولة فرز الانواع المختلفة والفت نظر حصراتكم ان هذه المخازن ليست للتخزين بالمعنى الصحيح بل مى مع انتماعها وضحا متها وكثرة آلانها الرافعة محصصة لفرز البضائم قبل شحنها أما بالفريات أوبالسفن ولر عا تسالم هذه المحلية وجدها قاله البغناعة بضعة ساعات معدودة تدفع عليها اجرة محصوصة كا ذكرت في الحاضرة الاولى لميناه الفريول

الرغبة في تسميل حركه العمل وضعت آلات رافعة عديدة كما ترون على الرسومات القدمة بعضها سيركب على الارصفة كما هو الخال في المخزن القبلي الكبير و بعضهًا على اسقف الحازن كما هو الحال في المخازن الاخرى وستشتغل هذه الاكات كلها بالكهرباء ومعظمها لا محمل أكثر من ٣٠ قنطار انجابزي وذلك لسرعة العمل ولان انواع التجارة المتنوعة لاتتطلب اكثرمن ذلك ـــ وستوجد آلات حمولة ٢٠ قنطار فقط على الاسقف خلافاً لهذه الالات ستوجد بالمخازن عربات صغيرة تشتغل بالبطاريات والات رافعــة صغيرة متجولة بالطا ق الاول اسهولة نقل البضاعة وتستيفها وهناك بالسقف. آلات لتنزيل البضائع من الطوابق العليا الى الطابق الاسفل للشحن مباشرة على المربات المنتظرة مختذتحات نجمل خصيصا في الاستف. على ابعاد مخصوصة وهذه الالات تشتغل بالجاذنية فغط وفرا للقوى يمجب الانسان كيف تجسر الميناء على اقامة بخازن ضخمة كهذه. سنوف مسافة طوابقها في مجموعها عن؟ و فدان مجهزة بأحدث الالات. مع وجود الخازن العديدة إلتي حصرناها في مقالنا الاول عن هذه الميناء وابكن الحركة عظيمة جداً أيها السادة وانءلم تستعد الميناء المستقبل وتعمل التسميلات للتجار واصحاب السفن لفقدت الميناء مركزها شيئا فشئا بين قريناتها

المناهو اساس الخلاف في الدنيا الان ولقد اده شي كثيرا ان المن عكى الله المناه ال

لم يمسها يد العمران من محو الانبي عشر سنة بيها هجُّـد السَّفين راسية في الميناء تنظلع تول تُجُدُّون بالأسابيُّع لا بالآيام الى رَصْيَفُ ترسى عليه للتَّهُ يَمْ أُوانَ وَجِدُلَهُ أَقِلَتُ السَّوْعَ أَوْ النَّيْنَ حَتَى الْفَرْغُ الشَّحَامُ إِ عالطرُ يَقَةَ العَتَاقَةَ وهِي السَّهُ فَمَالَ الفَمَالُ كُلَّ هَذَا هُونَ أَقْوِينَ الاسْباب لتغير الشركات منجهة وللاضطرار التجانز لزيادة الضريبة على منقولاننا الهَدُ استحضِ تَ الصَّاحَةُ نَحُو تُعَانِيةً آلاتَ رافعةً وأو أنها تَفْيَلَةً الا انه يرجى منها خيرا ولقد تضمعت بفضهم يقول انتها لاتأتى بمصاريفها فلم تشغيلها ولكن بحب العلم أن كل حَدَيث في الوجَّوْد لا يأتى بالفائدة المرجوة منه بسرعة فني تقذه الحالة مثلا يعتقد العمال أو متعهديهم أن هذه الآلات ستقضى عليهم ولكن ذلك بحكسيا أو أن تشغيل هذه الالات سيزمد في حركة العمل فبدل أن تفرع شحنة المرك في اسبوعين تفرغ في يومين فتعطى الفرصة لسفينة أخرى . تحل محلها وهكذا ومهذا. لا أبالغ اذا قلت ان مكسب العامل سبريد هذا منجهة العمال واما منجهة الحركة التجارية فانها ستضاعف على اقل تُقدير أذ "تمكن السفن وقتئل من تكرار سفرها وفي ذلك ريح لها ولريما يكون داعيا مع الزمن لتخفيض اجور القل وهنا بجملان اذكر لكم ما قاله الحد كبار تجار الشحن في مؤمر المهندسين الذي عقد في لندرة في يوليه سنة ١٩٢٧ بخصوص المتعدادات الشحن والتفريغ باذا قال أن قالة السَّفرايات التي عملها المعقر والنَّا تُحِمِّ عن النَّاحيرات التي خصابت ما سقض الموافي عانت سنيا في تفص النجارة الخارجية

يحو عشرين في المانية .

تستنج من هذا أبها السادة ان هذا النقص يضر التجار كثيرًا فيضطرون الى رفع أنمان بضائمهم والقرم واقع علينا لا محالة

رجع الى مخازن جلادستون فأقول ان الخرسانة المستعملة كانت بنسبة ٣ : ٧ : ٧ وتصب الخرسانة في مواقعها بواسطة ابراج رافعة ارتفاع الواحدة ١٠٠٠ قدم ويمكنها ان تصب الخرسانة في دائرة قطرها ١٨٠٠ قدم ولا يستغرق رفع الجردل الى قمة البرج اكثر من ٤٥ ثانيه واكن لاحظت ان عملية رنع الجردل ونفر يغه تستغرق نحو دقية تين.

وقد خصص الحل برج آلة لخاط الخرسانة لتغذيته وعلى ذلك يرى ان عملية الخرسانه فى الادوار المحتلفة سهلة وقليلة الكلفة الا ان هذه الابراج لا يمكنان يلجأ البها الا في مثل هذه الاعمال العظيمة الني يتكافأ العمل فيها مع النمن الاساسى لهذه الالات وقد استعمل فى المحزن القبلي خمسة ابراج على ما اذكر وستنقل ندرمجيا الى العمل فى المحازن الاخرى


ولما ان اردت ان اقف بنقسى على حالة التصميم فى المخزر القبلى صممت بعض اجزاء المخزن بمناية وراجعت عملى هذا على عمل المهندس الذي خصص اراجعة تصميمات الشركة فاتفقت معه فى كل شيء فروقات بسيطة نتيجة استعمال معادلات مختلفة كانت النتيجة إننى وجدت التسليح والبخرسانة عملة بإحمال متناسبة معالا حمال المقررة الإفى بعض إحوال بسيطة فؤلا في الاعتاب العرضية كانت

هذه الاحمال . ٣٠ رطل في الخرسانة و ١٥٣٠٠ رطل في الصلب للبوصة المربعة مقابل ٢٠٠٠ رطل و ١٩٠٠٠ رطل الا ان الصلب



رقم ٧ : حياض جلادستون (العمل فى المخزن القبلي وفرع نمرة ١ من السلسلة)

المركب فى عض Kauneh العتبكانت انقاله صغيرة اذكانت. ١٩٣٠ رطل للبوصة المربعة وفى هذا تبذيركثير



رقم ۸ : حياض جلادستون المخزن اتمبلى . الطابق الارضى لا داعى ان انوسع اكثر من ذلك واكننى ثا هو واضح من الابماد والمقاسات على الرسومات المرفقة مع مقالى هذا (انظر شكل ١١ صفحة ٣ اطلس)

طريقة التأسيس:

أسست المخازن على خوازيق من خرسانة مسلحة وقد صنعت

هذه الخوازيق في محل العمل على نوعين احدها بطول ٥٠ قدم، واستعملت عجوار الارصفة والاخرى بطول ٤٠ قدم واستعملت في الداخل. اما حجم الخوازيق فواحد في الكل وهو ١٥ بوصة منسنة الاضلاع

ولما أن كان حمل العامود الواحد في المخزن القبلي ١٧٠٠ طن و وضع تحت كل عمود ١٧ خازوق ليحمل الواحد ١٠٠ طن ولكن هـذه الاحمال قلت كثيرا في المخازن الاخرى وذلك لتقايل مسافة: ابعاد الاعمدة فلا محمل العامود الواحد الا ٢٥٠ طن

(انظر شکل ۱۲ صفحة ؛ اطلس)

واقد قدر عدد الخوازيق التي استعملت في المخزن النبلي بالهين. خازوق وكانت تدق الطوية منها الى ان تغوص ربع بوصة في نمانية دقات تحت مطرقة ارتناع سقوطها ثلاثة اقدام ونصف اما الخوازيق القصيرة فكانت تدق الى ان تغوص ثمن بوصة فى ثمانيه دقات ولكنى اللهت النظرالى ان هذا لا يمكن تطبيقه تماما على كل خازوق فى القاعدة الواحدة آلا ان الثلاثة أو اربعة خوازيق الاولى مثلا يسمل دقها كثيرا لوجود الارض فى حالنها الطبيعية ولكن كاما كثر عددالخوازيق كثما صفاحة الجازى الذي فيها . (انظر شكل ۱۳ صفحة ه اطلس)

مُسْجِدُ ونحضراتكم أن المحزن القبلي ببعد كثيرًا عن حافة الرصيف. ولذا لم يمشي على الرصيف، ن دق الخوازيق ولكن المخازن الاخرى. قرسة من حافة الارصفة لدرجة تمكن من اقامة الحائظ الامامى المدخزن على اعددة مينية على الجزء الحافى لفطاع الحائط الى ان رؤى فيا يعد أنعاد تلك الخازن قليلا عن حافة الارضفة ولما لم يكن البعد كافياً واضطر الجال الى دق خوازق لعمل الحائط الامامى خشى على الرصيف من ضغط الحوازيق عليه لذا لجأوا الى فكرة جميلة وهى ابعاد الحوازيق بقدر ما يمكن عن الرصيف


(انظر شکل ۱۶ صفحة ۴ أطاس)

ولما كان بعد قاعدة الخوازق عن حانة الرصيف اكثر مما هو مطلوب لبعد المخزر عن الرصيف صار وبدل قاعده الخوازيق بالرصيف بواسطة اعاب مساحة اقيمت عليها اعمدة الخزن وقبد وضحت هذه العملية في الرسومات البالية

(انظر شكل ١٥ صفحة ٦ أطلس)

أنى أيها السادة لم اندخل في التصميمات ولا في طرق التنفيذ لان هذه عمليات يطول شرحها جدا اذ تتطلب دقال خاص لكل قسم من اقسام المشروع ولكنم عندت بعمل رسومات وباخذ صور فوتوغرافية جمة سيطبع منها القليل ولكنم كلها معروضه امامكم لن يحب الاطلاع عليها كما انني بذائتهما في وسعى الجهنوكثير من هذه الصور لتمرض على حضراتكم بواسطة الفانوس و يمكنني وقنها ان انوسع في وصف ما لم يسمح الجال بذكره هنا

تعديلات في سلسلة حياض الفرد:




كل هذه التعديلات خاصة باهوسة السلسلة اذ وصلت الى حالة سيئة من جهة ومن جهة أخرى قانها وجدت قصيرة ولا تنى محاجة السفن الحديثة (شكل ١٦)


تجدون حضراتكم من الشكل ١٩ انهكان للسلسلة ثلاثه اهوسة خارجية القصيران منهما مجالة سبئة جدا لدرجة ان اضطرت الى تصليب حيطانهما وتركهما بدون استعمال وجارى استبدالهما بهويس طوله نحو ١٨٣ متر اما الهنويس اثنى فني داخل السلسلة وهو ايضا لاستبدال هويسين قديمين قليلي الفرض وهو في الحقيقة هويس موازنة لا غيرين الحوض الخارجي وباقى السلسلة (شكل ١٧)

كنت بلقرول وقت البدء في العمل في الجزء الداخلي للهويس الخارجي ولم تستممل الحازانات الصلب في هذة العملية كما حصل في جلادستون بل كان العمل داخل خزانات من خشب وكان كل خزان حسب طولة مركب من قسمين أو ثلاثة تصنع على الشاطيء ثم يصير انزالها ونوضع في مواقعها وتثبت بمونة غطاصين و «لد تصليب الخزانات ونزح الميمان شرع في النباء بواسطة الخراسانة كما حصل في جلادستون

ارانى أيها السادة مضطرا إلى الاكتفاء ما ذكر اسدبين اوهما ان أما ان اطيل فيصيبكم اننى اما ان اختصر فلا أفي الموضوع حفه واما ان اطيل فيصيبكم المللوالثانى ان احد الزملاء طلب منى ان اترك له فرصة التحدث اكم عنهذه العملية فرحبت بالفكره واتعتم ان يلاقيكم حضرته فى الفريب



الفاجل هذا واخم كارمي باعظاكم الارقام الصحيحة لتكاليف





رقم به حیاض انفرد (منظر خارجی لخزان خشبی)

قدرت التكاليف لمشروع جلادستون بمبلغ ر. ٢٠٩٠،٠٠ جنيه تصرف على همس سنوات من ضمنها تكاليف الاربع مخازن كالانى



رقم ١٠ حياض الدر (منظر داحلي لخران خشبي) المخزن القبلي وعرضه ١٥٠ قدم ١٤٦٨٥ جنيه المخزن القبلي للهويس الوسماني عرضه ١٠٠قدم ١٩٣٣٠٠ جنيه المخرن البحري « « « « ٣٢٩٥١٥ جنيه





رقم ١٢ : حياض الفرد (تكلة الحائظ بالعمل فى سرداب مواسير المياه واسلالا الكهرباء

الهويش الحارجي ٢٢٨٣٠٠ جنيه الهويس الداخلي ٢٠٠٠، جنيه

مُطْلَعُتُ الْفَالْمُولَٰ يُشَلِّكُ عَلَى الْفَالِنَّةُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعَالَى الْمُعَلِّمُ المُعَالَى الْمُعَلِّمُ المُعَالَى الْمُعَلِّمُ المُعَالَمُ المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالِمُ المُعَالَى المُعَالِينَ المُعَالَى المُعْلَى المُعَالِمُ المُعْلَى المُعْلِمِ المُعْلَى المُعْلِمُ عَلَى المُعْلِمُ عَلَى الْعُمْلِمُ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلِمِ عَلَى المُعْلَى المُع